


# INFORME JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO ENSENILLO

ASOENSE

**“ASOENSE”**  
NIT 811.034.665-6





# ADECUACION DE LA PROPIEDAD






# SEGURIDAD EN LA PROPIEDAD





# COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES





# EJECUTACIÓN DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO



# REDES Y OTROS

- ❖ Construcción de 4 puntos de muestreo con caja de seguridad en aluminio y stiker
- ❖ Traslado de tubería del sistema de tratamiento.
- ❖ Cambio de 35 medidores.
- ❖ Traslado de 65 medidores.
- ❖ Instalación de ventosas.
- ❖ Instalación de 40 llaves de paso y corte .
- ❖ Nuevas acometidas 26.



# CAPACITACIONES



# IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO





# ASPECTOS LEGALES





# ¡Muchas gracias!

**“ASOENSE”**  
NIT 811.034.665-6

